

PLAN LOCAL D'URBANISME

6.4. Changement de destination des bâtiments agricoles

Arrêt en date du 26 septembre 2018



COMMUNE D'ELLIANT






Photo 1



Photo 2



Photo 3






Photo 1



Photo 2



Photo 3





Bâtiment 1 - Photo 1




Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4





Bâtiment 1 -Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 2 - photo 3






Photo 1



Photo 2





Photo 1





Photo 2 (petite maison à proximité)





Bâtiment 1 -Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2




Bâtiment 2 - photo 3

Révision générale du PLU - Changement de destination de bâtiments agricoles – Pastillage

Fiche n° 8 – Cosquéric

Parcelle G 511 – 1 bâtiment

Parcelle G 513 – 2 bâtiments





Bâtiment 1 -Photo 1



Bâtiment 2 - Photo 2



Bâtiment 3 - photo 3






Photo 1






Photo 1



Photo 2



Photo 3







Photo 1



Bâtiment 1 -Photo 2



Bâtiment 1 - Photo 3



Bâtiment 2 - photo 4



Bâtiment 2 – Photo 5



Photo 6







Photo 1



Photo 2



Photo 3





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 -Photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4






Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)






Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)






Photo 1



Photo 2






Photo 1



Photo 2



photo 3



photo 4



Photo 5 (environnement)



Photo 6 (environnement)





Photo 1





Bâtiment 1 - Photo 1




Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 1 – photo 3 (environnement)



Bâtiment 2 - Photo 4



Bâtiment 2 - Photo 5




Bâtiment 3 – Photo 6

Bâtiment 3 – Photo 7 (détail)



Bâtiment 3 – Photo 8





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 – photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4 (détail)



Bâtiment 2 – Photo 5 (environnement)



Bâtiment 3 – Photo 6



Bâtiment 3 – Photo 7



Bâtiment 3 – Photo 8





Photo 1



photo 2







Photo 1



photo 2





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 - photo 2



Bâtiment 2 – Photo 3



Bâtiment 2 – Photo 4

Révision générale du PLU - Changement de destination de bâtiments agricoles – Pastillage

Fiche n° 29 – Malvray– parcelle C 1006






Photo 1







Photo 1



Photo 2



Photo 3



1 : 990




Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 2 - Photo 2



Bâtiment 3 - Photo 3





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 1 - Photo 3



Bâtiment 1 – Photo 4



Bâtiment 2 – Photo 5






Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4







Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)





Bâtiment 1 - Photo 1



Photo 2 (détail)



Bâtiment 1 - Photo 3



Bâtiment 2 - Photo 4



Bâtiment 2 – Photo 5



Photo 6 (environnement proche)






Photo 1



Photo 2






Photo 1



Photo 2





Bâtiment 1 - Photo 1




Bâtiment 1 – Photo 2



Bâtiment 2 - Photo 3



Bâtiment 3 – Photo 4





Bâtiment 1 – Photo 1



Bâtiments 1 et 2 - Photo 2






Photo 1



Photo 2 (environnement)






Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)






Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)






Photo 1



Photo 2



Photo 3 (environnement proche)



Photo 4 (environnement proche : four à pain)






Photo 1



Photo 2







Photo 1



Photo 2









Photo 1



Photo 2 (environnement : maison d'habitation ayant fait l'objet d'une DP en 2018)





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 2 - Photo 2



Bâtiment 2 – photo 3



Bâtiment 2 – photo 4



Bâtiment 3 – photo 5



Bâtiment 3 – photo 6



Bâtiment 3 – photo 7





Photo 1



Photo 2



photo 3







Photo 1



Photo 2



photo 3





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 1 - photo 3



Bâtiment 1 – photo 4



Bâtiment 2 – photo 5



Bâtiment 2 – photo 6



Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 2 - Photo 2



Bâtiment 2 - photo 3



Bâtiment 2 – photo 4





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 2 - Photo 2



Bâtiment 2 - photo 3



Bâtiment 3 – photo 4



Bâtiment 3 – photo 5






Photo 1



Photo 2



photo 3 (environnement)






Photo 1



Photo 2







Photo 1



Photo 2 (environnement)





Bâtiment 1 - Photo 1



Bâtiment 1 – Photo 3 (détail)



Bâtiment 1 - Photo 2



Bâtiment 2 – Photo 4



Bâtiment 2 – Photo 5



Bâtiment 2 – Photo 6